











SOLDAR / APARAFUSAR PT




WWW.PERFIVIANA.PT

Referência	Perfis	Descrição
PT3016		Móvel portão de soldar 80mm c/ guia de correr integrada
PT3017		Móvel portão de soldar 80mm
PT3018		Travessa portão de soldar 80mm
PT3019		Móvel portão de soldar 42,5mm
PT3020		Fixo portão
PT3021		tampa para móvel portão de soldar
PT3022		bite para portão de soldar
PT4040		Móvel portão de soldar 100mm
PT4041		inversor para portão


Soldar




PT3016




PT3017




PT3018




PT4040




PT3019




PT3020



PT4041




PT3021




ESCALA: 1/1

ESQUEMA DE MONTAGEM




PT3022




ESCALA: 1/1


TRABALHA COM PERFIS:
ADL 3016, ADL 3017, ADL 3018,
ADL 3019, ADL 4040



PT1006




PT1007




PT1008


156




PT1010




PT1009




PT2563




PT4041




PT1014



PT1917





PT1920




PT1918

PT1919







PT04




PT11




PT09




PT08




PT05



PT10



PT07



PT06